



### PREXISO PMX-42B Luftfuktighetsmätare.

Design med fyra knappar för enkel användning. Kombination av fukt- och temperaturmätningar med LCD för att visa fuktinnehåll i trä. Datahållning: tryck på HOLD-knappen för att låsa de uppmätta värdena. LCD-skärmen stängs av automatiskt om den inte är i drift på 15 sekunder. Mätområde trämaterial: från 6 - 42%. Byggmaterial: från 0,2 - 2%. Driftmiljö temperatur 0 - 40 ° C relativ luftfuktighet: <85%. Lagringsmiljö temperatur från -10 - 50 ° C relativ luftfuktighet: <85%. Noggrannhet av trämaterial mindre än 30%:  $\pm 2\%$ ; Mer än 30%:  $\pm 4\%$ . Byggmaterial: mindre än 1,4%:  $\pm 0,1\%$ ; större än 1,4%:  $\pm 0,2\%$ . Temperatur ej specificerad. Storlek 15x7x3cm. Batteri 1 x 9V batteri.

Vikt: 0,180 kg.