



### PREXISO PMX-42B Fugtighedsmåler.

Design med fire knapper for nem betjening. Kombination af fugtigheds- og temperaturmålinger med LCD for at vise fugtindhold i træ. Datahold: tryk på HOLD-tasten for at låse de målte værdier. LCD-skærm slukker automatisk, hvis den ikke er i drift i 15 sekunder. Måleområde træmateriale: fra 6 - 42%. Byggemateriale: fra 0,2 - 2%. Driftsmiljø temperatur 0 - 40 ° C relativ luftfugtighed: <85%. Opbevaringsmiljø temperatur fra -10 - 50 ° C relativ luftfugtighed: <85%. Nøjagtighed træmateriale mindre end 30%:  $\pm 2\%$ ; Mere end 30%:  $\pm 4\%$ . Byggemateriale: mindre end 1,4%:  $\pm 0,1\%$ ; større end 1,4%:  $\pm 0,2\%$ . Temperatur ikke specificeret. Størrelse 15x7x3cm. Batteri 1 x 9V batteri.

Vægt: 0,180 kg.